
EAO3A

發電機自動電壓調整器使用手冊



適用於自激式炭刷式發電機 汽油發電機專用 AVR





公 司 / 高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號

 $Tel: 07\text{-}8121771 \qquad Fax: 07\text{-}8121775 \qquad URL: \\ http://www.kutai.com.tw$

1. 規格

偵測輸入 電壓 18~20 VAC 單相二線

電源輸入 電壓 60~90 VAC 單相二線

輸 出 電壓 5~85 VDC

電流 連續3A 非連續60秒内4A

電阻 最小25 Ohm

電壓建立 在AVR輸入端子需剩磁電壓5 VAC以上

電壓調整率 溫差穩定度 <±2%(在引擎變動<4%時) 每℃變化,電壓漂移0.05%

輸出電壓調整範圍 110 VAC ±15%


尺 寸 113mmL * 41mmW * 32mmH

重 量 127公克 ± 2%

2. 安裝

- 2.1 先將引擎熄火,至完全停止.
- 2.2 安裝時注意磁場正負位置所在.
- 2.3 安裝 AVR 之磁場正端端子(紅線)於發電機磁場繞組正端(靠近内側端子標示"+"爲磁場正端)
- 2.4 安裝 AVR 之磁場負端端子(黑線)於發電機磁場繞組負端(靠近外側端子標示"-"爲磁場負端)
- 2.5 連接偵測電源,磁場電源連接線 CN1.(圖1)
- 2.6 調整輸出電壓使用螺絲起子調整(圖 1),之旋鈕順時針輸出電壓漸增,反之 漸減.

3. 附圖



4. 發電機偵測與磁場電源辨別

- 4.1 停止引擎運轉,如 CN1 有連接轉接頭, 則將轉接頭卸下.
- 4.2 分辨偵測繞組與電源繞組:

方法一:

使用三用電表之歐姆檔,將一隻測棒接於AC120V插座任一端(輸出NFB保持ON),量測CN1對應之連接器呈現低阻抗的兩端者爲偵測電源繞組,另一組爲磁場電源繞組(磁場電源繞組爲一組單獨且隔離的繞組)

方法二:


在磁場雨端輸入DC 3V的電壓並以三 用電錶之電壓檔量測,較高的即爲磁場 電源繞組電壓,較低的則爲偵測電源繞 組電壓.

外型尺寸 (如圖一)

穩壓器可裝設於發電機組任何適當位置,其外 型與固定孔徑。

注意!! 使用高阻計或耐壓測試器測量前,須先 將 AVR 連接線拆離,避免高壓損壞 AVR.

2 *EA03A*



5. 適用機種

廠 牌	型 號
ELEPAQ	PH-1800 \ PH-2600
HONDA (本田)	EP-1800 \ EP-2500
KAWSAKI (川崎)	GE-1400 \ GE-2200 \ GA-2300 \ GA-2900
KUBOTA Low Boy	GL6500S
MARUYAMA (丸山)	ME-1800 \ ME-2600
SUZUKI (鈴木)	SV-1400L、SV-1400LD、SV-2200L、SV-2200LD (使用SAWAFUJI機頭)
SAWAFUJI (藤澤)	SH-1800 \ SH-2600
YAMYHA	EDL6500S

6. 故障排除

現象	原因	對策
剩餘電壓無輸出	F+、F-未接妥	連接F+、F-
	磁場未依原激磁方向	F+、F-對調
	CN1接頭未接妥	連接CN1
	CN1接頭接線腳錯誤	参考附圖2更改接線
輸出電壓過高	電壓大於AC130V且無法調整	本電壓調整器故障

[※] 請用原廠備份保險絲。

3

[※] 產品的性能、規格及外觀,若有改良而無法預先告知變更,敬請諒解。